	УТВЕРЖДАЮ								
	Директор	э ЗАО "ММП-Ир	бис"						
		/A.B.	Лукин/						
	""	2	011г.						
БЕЗОПАСН БК		[
Техническ	ие условия								
ТУ 6390-081-	-40039437-1	.1							
		Дата введени	ия 01.12.2011						
		СОГЛАСОВАНО	O						
	Гл	авный конструкт	op						
		/C.M.K	Соротков/						

"_____2011г.

2011 г.

ИНВ № ПОДЛ	ПОДП И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И ДАТА
				ФОРМАТ А4

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	6
3 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ	8
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	12
5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	12
Приложение А Перечень контрольно-измерительной аппаратуры и и тельного оборудования, применяемых при испытаниях изделия	спыта- 13
Приложение Б Схема проверки электрических параметров изделия Б	5K-01 14
Приложение В Габаритный чертеж изделия БК-01	15
Приложение Г Типовая схема подключения изделия БК-01	16
Приложение Д Перечень документов, на которые даны ссылки в технусловиях	нических 17

						Т	ГУ 6390-081-400)39437-	11	
ИЗМ	Л	№ Д	ОКУМ	ПОДП	ДАТА	БЕЗОПА	ЛИТ	Л	Л-В	
PA3PA	λБ.	Широ	окова							
ПРОВ.	,	Ходы	рев			БК-01			2	10
ГЛ.КО	HC.	Kopo	ГКОВ			TEVI	шиеские		2	18
Н.КОН	ITP.	Широ	окова				ИЧЕСКИЕ СЛОВИЯ			
УТВ.		Кастр	ООВ			yC	JIODHA			
ИНВ	ИНВ № ПОДЛ		ПОДП	И ДАТА	B3AN	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И ДАТА		ĮАТА
	ФОРМАТ А4									

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на безопасный ключ БК-01 (далее изделие), предназначенный для питания напряжением постоянного тока исполнительных устройств.

Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур от + 5 °C окружающей среды до + 50 °C.

Настоящие ТУ устанавливают технические требования к изделию, правила приемки и испытаний изделия и предназначены для предприятия-изготовителя и ОТК при изготовлении, сдаче и приемке.

Изделие выпускается одного типа.

Условное обозначение изделия при заказе или в конструкторской документации другого изделия:

Безопасный ключ БК-01 ТУ 6390-081-40039437-11

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации ИЛАВ.436631.030.
 - 1.2 Конструктивно-технические требования.
- 1.2.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры изделия должны соответствовать значениям, приведенным в приложении В.
- 1.2.2 Масса изделия, измеренная с погрешностью $\pm~0.3~$ г, должна быть не более 7.0~ г.
- 1.2.3 Комплектующие элементы и материалы должны применяться в условиях и режимах, соответствующих требованиям, указанным в стандартах и ТУ на них.
 - 1.3 Требования к электрическим параметрам

Режим работы изделия повторно-кратковременный: время работы -20 сек, время паузы — не менее 40 сек.

1.3.1 Питание изделия осуществляться от источника напряжения постоянного тока. Значения входного напряжения указаны в графах 2, 3, 4 табл.1.

Для работы изделия необходимо на вход «Синх.» подать положительные прямоугольные импульсы амплитудой 5 B \pm 0,25 B с частотой следования 165 кГц \pm 5 кГц и коэффициентом заполнения, равным 0,5.

1.3.2 Максимальный ток нагрузки должен соответствовать значению, приведенному в графе 6 таблицы 1.

Минимальный ток нагрузки соответствует 0.

- 1.3.3 Допустимые пределы выходного напряжения, вызванные дестабилизирующими факторами:
- изменением входного напряжения от минимального до максимального значений;

						ТУ 6390-081-40039437-11			ЛИСТ
									2
ИЗМ	Л	№Д	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА				3
ИНВ	ИНВ № ПОДЛ ПОДП И ДАТА			ВЗАМ ИНВ №		ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА	
								ФОР	MAT A4

- изменением тока нагрузки от холостого хода до максимального значения;
- изменением температуры окружающей среды от +5 °C до +50 °C; должна быть в пределах указанных в графе 5 таблицы 1.

Таблица 1

Условное	Входно	е напряж	ение, В	Допустимые	Максимальный	Ток
обозначение	4)			пределы	ток нагрузки,	потребления,
изделия	ьное	90Е	эно	выходного	A	А, не более,
	Минималь	ЛЬЕ	ал	напряжения,		при Ивх.ном.,
		тна	Максимальное	В		I н.макс.
		Номинальное	акс			
	\geq	H	M			
1	2	3	4	5	6	7
БК-01	22	24	26	19,2-28,8	0,2	0,3

- 1.3.4 Ток потребления при номинальном входном напряжении и максимальном токе нагрузки должен соответствовать значению, приведенному в графе 7 таблице 1.
- 1.3.5 Изделие должно иметь защиту от короткого замыкания (к.з.) по выходу. Время к.з. не более 30 сек.

Ток потребления в режиме к.з. при максимальном входном напряжении не должен превышать $0.16~\mathrm{A}.$

Ток срабатывания защиты при минимальном входном напряжении должен быть не менее 0,25 A, при этом выходное напряжение должно быть в пределах указанных в графе 5 таблицы 1.

1.3.6 Изделие имеет вывод телеметрии.

При наличии выходного напряжения величина на выходе телеметрии (+U вых.т) относительно (-U вых.т) должна быть не более 0,5 В при втекающем токе 1,5 мА. При отсутствии выходного напряжения ток утечки должен быть не более 50 мкА.

- 1.4 Требования к безопасности
- 1.4.1 Электрическая прочность изоляции между:
- входными контактами 1, 2 разъема XP2 и выходными контактами 1, 2 разъема XP3;
- контактами 1, 2 разъема XP1, контактом 5 разъема XP2 и входными контактами 1, 2 разъема XP2;

должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия воздействие испытательного напряжения постоянного тока величиной 2 кВ в течение 1 мин в нормальных климатических условиях.

- 1.5 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам
- 1.5.1 Модуль должен быть стойким к воздействию климатических факторов, приведенных в табл. 2.

						ТУ 6390-081-40039437-11			ЛИСТ
									4
ИЗМ	Л	№Д	ЮКУМ	ПОДП	ДАТА				4
ИНВ	ИНВ № ПОДЛ ПОДП И ДАТА ВЗА			B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА	
								ФОР	MAT A4

Таблина 2

Роздайствущаний фактов и ото успантавистики	Значение	Приме-
Воздействующий фактор и его характеристики	характеристики	чание
Пониженная температура среды, °С		
– рабочая	+5	
предельная	Минус 40	
Повышенная температура среды, °С		
– рабочая	+ 50	
предельная	+ 85	
Повышенная относительная влажность воздуха при		
25°C, %	80	

- 1.6 Требования по надежности
- 1.6.1 Срок службы 15 лет.
- 1.6.2 Срок сохраняемости в условиях 1 группы по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП должен быть не менее 12 лет.1.7 Комплектность

1.7 Комплектность

1.7.1 В комплект поставки модуля входят составные части, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Условное обо-	Кол.	Обозначение конструк-
составной части	значение		торских документов
1 Изделие	БК-01	1	ИЛАВ.436631.030
2 Этикетка		1 на партию	ИЛАВ.754463.001 ЭТ
3 Упаковка		1	По кооперации

1.8 Маркировка

1.8.1 Место и способ маркировки установлен в конструкторской документации.

1.9 Упаковка

- 1.9.1 Изделий должно быть упаковано в соответствии с конструкторской документацией.
 - 1.10 Требования к обеспечению качества в процессе производства
- $1.10.1~\mathrm{B}$ состав технологического процесса должны быть включены отбраковочные испытания каждого модуля под максимальной электрической нагрузкой в течение 4 часов при температуре + 50 °C.

Методика – п.3.10.

						ТУ 6390-081-40039437-11		37-11	ЛИСТ 5
ИЗМ	Л	№Д	ЮКУМ	ПОДП	ДАТА				3
ИНВ	ИНВ № ПОДЛ ПОДП И ДАТА		1 ДАТА	ВЗАМ ИНВ №		ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И ДАТА		
								ФОР	MAT A4

2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 2.1 Общие положения
- 2.1.1 Приемка и контроль качества изделия обеспечиваются следующими основными видами испытаний:
 - 1) квалификационные;
 - 2) приемо-сдаточные;
 - 3) периодические;
 - 4) типовые.
- 2.1.2 Правила приемки изделия должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 21194 с дополнениями и уточнениями, приведенными в данном разделе.
 - 2.2 Квалификационные испытания
- 2.2.1 Для впервые осваиваемых изделий предприятием-изготовителем осуществляется изготовление установочной серии изделей и проведение квалификационных испытаний этой серии.
- 2.2.2 Квалификационные испытания проводятся в полном объеме, установленном настоящими ТУ для приемо-сдаточных и периодических испытаний.
- 2.2.3 Квалификационные испытания в соответствии с ГОСТ 15.009 проводятся предприятием-изготовителем.
- 2.2.4 По результатам изготовления и испытаний установочной серии изделий комиссия принимает решение об окончании освоения серийного производства изделий и составляет акт приемки установочной серии.
 - 2.3 Приемо-сдаточные испытания
- 2.3.1 Приемо-сдаточные испытания проводят методом сплошного и выборочного контроля.

Выборочному контролю подвергают изделия в количестве не менее установленном в ГОСТ 21194 методом случайной выборки.

- 2.3.2 Объем приемо-сдаточных испытаний должен соответствовать табл. 5. Примечание "+" испытания проводят, "-" испытания не проводят.
- 2.4 Периодические испытания
- 2.4.1 Периодическим испытаниям подвергают не менее трех изделий, выдержавших приемо-сдаточные испытания и не реже одного раза в год.
- 2.4.2 Перечень параметров и требований, проверяемых при периодических испытаниях, приведены в таблице 5.
- 2.4.3 Отбор образцов на испытания проводят из потока методом случайной выборки.

Отбор изделий оформляется актом по форме принятой на предприятии-изготовителе.

ИЗМ	Л	No J	ІОКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ	лист 6		
ИНВ № ПОДЛ ПОДП И ДАТА		ВЗАМ ИНВ №		ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И ДАТА				
								ФОР	MAT A4

Таблина 4

Наименование	Приемо-сд	даточные	Периоди-	Периоди- Номера пунктов	
испытаний и проверок	испыт	гания	ческие		
	Сплошной	Выбороч-	испыта-	Техн.	Методов
	контроль	ный кон-	ния	требо-	испыта-
		троль		ваний	ний
1 Контроль маркировки	+	_	_	1.8	3.8
2 Контроль электрических	+	_	_	1.3.3 -	3.3.1-
параметров				1.3.6	3.3.5
3 Контроль массы	_	+	_	1.2.2	3.2.2
4 Контроль габаритных, ус-	_	+	_	1.2.1	3.2.1
тановочных и присоедини-					
тельных размеров					
5 Контроль комплектности	+	_	_	1.7	3.7
6 Испытания на прочность	_	_	+	1.5	3.5
и устойчивость к внешним					
воздействующим факторам					
7 Испытания на безотказ-	_	_	+	1.6	3.6
ность					
8 Испытания на безопас-	+	_	+	1.4.1	3.4
ность					

2.5 Типовые испытания

- 2.5.1 Типовые испытания проводятся для оценки целесообразности и эффективности предлагаемых изменений схемы, конструкции или технологии изготовления изделий, применяемых материалов и покупных комплектующих элементов, а также по рекламациям на изделие.
- 2.5.2 Типовым испытаниям подвергают изделия, изготовленные с учетом предлагаемых изменений по предварительным извещениям.
- 2.5.3 Испытания проводят по программе и методике, которые в основном должны содержать:
- 1) необходимые испытания из состава приемо-сдаточных и периодических испытаний;
- 2) требования к количеству и порядку отбора изделий, необходимых для проведения испытаний;
 - 3) указание об использовании изделий, подвергнутых испытаниям.
- 2.5.4 Число изделий, подвергаемых типовым испытаниям, устанавливают в программе испытаний. Отбор изделий оформляют актом.
- 2.5.5 Результаты типовых испытаний оформляются актом и протоколом с отражением всех результатов испытаний.

						ТУ 6390-081-40039437-11			ЛИСТ
								7	
ИЗМ	Л	№Д	(ОКУМ	ПОДП	ДАТА			/	
ИНВ	№ПС	ДЛ	ПОДП І	1 ДАТА	B3AM 1	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА
								ФОР	MAT A4

3 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- 3.1 Общие положения
- 3.1.1 Контроль изделий проводят в нормальных климатических условиях, установленных ГОСТ 20.57.406, если другие не указаны при изложении конкретных методов контроля.
- 3.1.2 Перечень рекомендуемого испытательного оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры приведен в приложении А.
 - 3.2 Контроль на соответствие требованиям конструкции
- 3.2.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры изделия (п.1.2.1) контролируют сличением, с чертежом, приведенным в приложении В и измерением размеров любыми средствами измерений, обеспечивающими измерения с погрешностями, не превышающими установленные ГОСТ 8.051-81.
 - 3.2.2 Контроль массы изделия (п.1.2.2.) проводят взвешиванием на весах.
 - 3.3 Контроль на соответствие требованиям к электрическим параметрам
- 3.3.1 Электрические параметры изделия проверяют по схеме, приведенной в приложении Б.
- 3.3.2 Проверка величины выходного напряжения (графа 5 таблицы 1), тока потребления (1.3.4.) и сигнала телеметрии (п.1.3.6).
- 1) Установить с помощью резистора R2 величину сопротивления нагрузки 120 Ом. Включить нагрузку тумблером SA4;
- 2) Установить на источнике питания PU1 номинальное входное напряжение (графа 3 таблицы 1), замкнуть тумблер SA2 и проконтролировать его значение прибором PV1, разомкнуть тумблер SA2. Вставить в приспособление КИ.033 проверяемое изделие;
- 3) Установить на источнике питания PU2 напряжение питания (5 \pm 0,05) В. Включить тумблер SA1. На выходных клеммах КИ.035 должны появиться однополярные прямоугольные импульсы амплитудой (5,0 \pm 0,25) В, частотой следования (165 \pm 5) к Γ ц и коэффициентом заполнения импульсов 0,5.
- 4) Замкнуть тумблер SA2. Установить резистором R2 ток нагрузки в соответствии с графой 6 таблицы 1, контролируя его прибором PA2;
- 5) Измерить выходное напряжение вольтметром PV3. Величина выходного напряжения должна находиться в пределах указанных в графе 5 таблицы 1;
- 6) Измерить ток потребления прибором РА1. Изделие не должно потреблять ток больше, чем указано в графе 7 таблицы 1;
- 7) Включить тумблер SA3. Вольтметром PV2 измерить напряжение сигнала телеметрии, оно должно быть не более 0,5 В;
- 8) Выключить тумблер SA1. Убедиться в отсутствии выходного напряжения. Вольтметром PV2 измерить напряжение сигнала телеметрии. Измеренное значение должно быть не менее $4.9~\mathrm{B}$

ИЗМ	Л	Nº I	ЮКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ 6390-081-40039437-11		37-11	лист 8
	I	,		7.1					l .
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	1 ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	[ДАТА
								ФОР	MAT A4

Результаты проверки считаются положительными, если величина выходного напряжения находится в пределах указанных в графе 5 таблицы 1, сигнал телеметрии соответствует требованиям п.1.3.6, ток потребления – п. 1.3.4.

- 3.3.3 Проверка нестабильности выходного напряжения (графа 2 таблицы 1) при изменении входного напряжения и тока нагрузки (п.1.3.3).
- 1) Установить на блоке питания PU1 минимальное напряжение (графа 2 таблицы 1). Включить тумблеры SA1, SA2. Проконтролировать величину по вольтметру PV1;
 - 2) Включить тумблер SA4.
- 3) С помощью резистора R2 установить максимальное значение тока нагрузки согласно приведенного в графе 6 таблицы 1, контролируя его прибором PA2. Измерить выходное напряжение прибором PV3;
- 4) Подать на вход изделия максимальное входное напряжение (графа 4 таблицы 1), контролируя его прибором PV1. Измерить выходное напряжение прибором PV3;
 - 5) Разомкнуть тумблер SA4. Измерить выходное напряжение прибором PV3.
- 6) Подать на вход изделия минимальное входное напряжение (графа 2 таблицы 1), контролируя его прибором PV1. Измерить выходное напряжение прибором PV3.

Результаты проверки считаются положительными, если выходное напряжение, измеренное в п.п. 3.3.3.3) - 3.3.3.6) соответствует требованиям п.1.3.3.

- 3.3.4 Проверка порога защиты по току нагрузки и работоспособности после воздействия короткого замыкания (п. 1.3.5)
- 1) Включить тумблеры SA1, SA2. Установить на источнике питания PU1 минимальное входное напряжение (графа 2 таблицы 1), контролируя его прибором PV1;
 - 2) Включить тумблер SA4;
- 3) С помощью резистора R2 установить максимальный ток нагрузки (графа 6 таблицы 1), контролируя его прибором PA1. Измерить выходное напряжение прибором PV3;
- 4) С помощью резистора R2 установить ток нагрузки 0,25A, при этом выходное напряжение, измеренное прибором PV3, должно отличаться от величины, измеренной в п.3.3.4.3), не более, чем на 3 % и соответствовать графе 5 таблицы 1.
- 5) С помощью резистора R2 установить максимальный ток нагрузки (графа 6 таблицы 1), контролируя его прибором PA1. Измерить выходное напряжение прибором PV3;
- 6) Установить на входе максимальное входное напряжение (графа 4 таблицы 1), контролируя его прибором PV1;
- 7) Нажать кнопку SB1, создав тем самым режим короткого замыкания (время нахождения в режиме короткого замыкания не более 30 секунд);
 - 8) Измерить ток потребления прибором PA1. Ток потребления не должен превышать 0,16 A;

						ТУ 6390-081-40039437-11		ЛИСТ	
ИЗМ	Л	№Д	ОКУМ	ПОДП	ДАТА			9	
ИНВ	№ПС	ДЛ	ПОДП І	1 ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	подп и	ДАТА
								ФОР	MAT A4

9) Измерить выходное напряжение прибором PV3.

Выходное напряжение не должно превышать 0,25В.

10) Отпустить кнопку SB1, тем самым сняв режим короткого замыкания. Убедиться в восстановлении выходного напряжения после к.з.

Результаты проверки считаются положительными, если выходное напряжение соответствует величине указанной в графе 5 таблицы 1.

- 3.3.5 Проверка нестабильности выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды, изменения входного напряжения и тока нагрузки (п.1.3.3) (определяется по результатам измерений при испытаниях на воздействие пониженной рабочей и повышенной рабочей температуры):
- 1) Отсоединить изделие от приспособления КИ.033, поместить в камеру тепла и холода и выдержать в течение часа при температуре +5 °C;
- 2) Установить изделие в приспособление КИ.033 и выполнить п.п.3.3.3.1) 3.3.3.6);
- 3) Отсоединить изделие от приспособления КИ.033 поместить в камеру тепла и выдержать в течение часа при температуре +50 °C;
- 4) Установить изделие в приспособление КИ.033 и выполнить п.п.3.3.3.1) 3.3.3.6).

Результаты проверки считаются положительными, если выходное напряжение, измеренное в п.п.3.3.5.2) и 3.3.5.4), соответствуют требованиям п. 1.3.3.

- 3.4 Контроль на соответствие требованиям безопасности
- 3.4.1 Электрическую прочность изоляции проверяют на высоковольтной испытательной установке типа УПУ-10 мощностью (0,3 0,5) кВА приложением испытательного напряжения постоянного тока величиной 2 кВ между:
- входными контактами 1, 2 разъема XP2 и выходными контактами 1, 2 разъема XP3. Перед проверкой соединить между собой контакты 1, 2 разъемов XP2 и XP3 перемычкой;
- контактами 1, 2 разъема XP1, контактом 5 разъема XP2 и входными контактами 1, 2 разъема XP2. Перед проверкой соединить между собой контакты 1, 2 разъемов XP1 и XP2 перемычкой, контакт 5 разъема XP2 соединить с контактами 1, 2 разъема XP1.
- 3.4.2. Подать испытательное напряжение, начиная с нуля или со значения, не превышающего номинальное (максимальное рабочее) напряжение.

Повышение напряжения до испытательного значения (2 кВ постоянного тока) проводят плавно со скоростью примерно 10% от значения испытательного напряжения в 1 сек или равномерно ступенями. Плату выдерживают под напряжением в течение 1 мин, после чего напряжение плавно или ступенями снижают до нуля.

Погрешность измерения испытательного напряжения не должна превышать $\pm 5\%$.

Изделие считают выдержавшим проверку, если не наблюдается пробоя и поверхностного перекрытия изоляции.

									ЛИСТ
						ТУ 6390-081-40039437-11		10	
ИЗМ	Л	No⊥	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА			10	
ИНВ	№ ПО	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА
								ФОР	MAT A4

- 3.5 Испытания на стойкость изделий к внешним воздействующим факторам
- 3.5.1 Испытания на воздействие повышенной температуры среды (1.5.1) проводят по ГОСТ 20.57.406 (рабочей метод 201-2.1, предельной метод 202-1).

Время выдержки в камере – 2 часа.

3.5.2 Испытания на воздействие изменения температуры среды (1.5.1) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 205-1).

Время выдержки в камере – 2 часа.

Количество циклов – 5.

3.5.3 Испытания на воздействие повышенной влажности воздуха (1.5.1) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 207-2).

Время выдержки в камере – 2 суток.

3.5.4 Испытания на воздействие пониженной температуры среды (1.5.1) проводят по ГОСТ 20.57.406 (рабочей – метод 203-1, предельной – метод 204-1).

Время выдержки в камере – 2 часа.

- 3.6 Испытания на надежность изделий (п.1.6) проводят по методикам, утвержденным главным инженером предприятия-изготовителя.
 - 3.7 Контроль комплектности
- 3.7.1 Контроль на соответствие требованиям п.1.7 проводят сличением представленного изделия и приложенных документов с таблицей4.
 - 3.8 Контроль на соответствие требованиям к маркировке
- 3.8.1 Контроль маркировки на соответствие требованиям п.1.8 проводят сличением с конструкторской документацией на изделие.
 - 3.9 Контроль на соответствие требованиям к упаковке
- 3.9.1 Контроль на соответствие требованиям п.1.9.1 проводят путем проверки упаковки на соответствие требованиям конструкторской документации.
- 3.10 Отбраковочные испытания изделий в процессе производства по п.1.10 проводят по методике, утвержденной главным инженером предприятия-изготовителя.

									ЛИСТ
						ТУ 6390-081-40039437-11		11	
ИЗМ	Л	№Д	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА			11	
ИНВ	№ПС	ДЛ	ПОДП І	1 ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА
								ФОР	MAT A4

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 4.1 Упакованные в соответствии с конструкторской документацией изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта в условиях группы 5 ГОСТ 15150 при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
- 4.2 Изделия следует хранить в условиях 1 группы по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Эксплуатационные режимы изделия не должны превышать значений, указанных в ТУ.

Типовая схема включения изделия приведена в приложении Г.

- 5.2 Изделие предназначено для питания от источника постоянного тока номинальным напряжением 24 В.
 - 5.3 Режим работы изделия повторно-кратковременный: время работы 20 сек, время паузы не менее 40 сек.
 - 5.4 Изделие должно работать в диапазоне температур от +5 °C до +50 °C.
- 5.5 Расчетное время наработки между отказами в нормальных климатических условиях 200 000 часов.
- 5.6 Ремонт изделия осуществляется только специалистами предприятия-изготовителя.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящего ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня приемки изделия представителями ОТК.
- 6.3 В случае обнаружения в изделии дефектов, при условии правильной эксплуатации и хранения в течение гарантийного срока, по вине предприятия-изготовителя производится замена изделия предприятием-изготовителем в кратчайший, технически возможный, срок.

Предприятие-изготовитель снимает гарантии при наличии на изделии механических повреждений (вмятин, царапин и т.д.), а также следов воздействия агрессивных сред.

						ТУ 6390-081-40039437-11			12
ИЗМ	Л	№Д	ЮКУМ	ПОДП	ДАТА				12
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	1 ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА
								ФОР	MAT A4

Приложение А Перечень контрольно-измерительной аппаратуры и испытательного оборудования, применяемых при испытаниях изделия

Наименование оборудования,	Обозначение ТУ,	Кол.	Приме-
контрольно-измерительной аппаратуры	ГОСТ или основные	1001.	чание
контрольно-измерительной аппаратуры			чанис
	технические		
	характеристики		
1.Источник питания типа Б5-8, PU1, PU2	ЕЭО.323.415 ТУ	2	
2 Вольтамперметр типа М2038, РА1,	ΓOCT 8711-78	2	
PA2			
3 Вольтметр универсальный типа В7-16,	И22.710.002 ТУ	3	
PV1, PV2, PV3			
4 Пробойная установка типа УПУ-10,	АЭ2.771.001 ТУ	1	
TW1			
5 Приспособление КИ.033		1	
6 Плата задающего генератора КИ.035		1	
7 Весы типа BP4149	ТУ 25-7721.0074-90	1	
8 Тумблер типа ТМ-1, SA1 - SA4		4	
9 Кнопка типа КМ-1, SB1		1	
10 Резистор типа ППБ-50Г, R2		1	
11 Камера тепла и холода			
ESPECC MC711		1	

Примечание Допускается применение других типов оборудования и приборов, удовлетворяющих требованиям настоящих ТУ с аналогичными характеристиками или более высокого класса.

ИЗМ	Л	№Д	Г ОКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ 6390-081-40039437-11		ЛИСТ 13	
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА
								ФОР	MAT A4





Рисунок Б.1 - Схема проверки электрических параметров изделия БК-01

						ТУ 6390-081-40039437-11			ЛИСТ
								14	
ИЗМ	Л	№Д	ЮКУМ	ПОДП	ДАТА			14	
ИНВ	№ПС	ДЛ	ПОДП І	1 ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА
								ФОР	MAT A4

Приложение В






Рисунок В.1 - Габаритный чертеж изделия БК-01

						ТУ 6390-081-40039437-11		ЛИСТ	
								15	
ИЗМ	Л	№Д	(ОКУМ	ПОДП	ДАТА				13
ИНВ	№ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM 1	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА
							•	ФОР	MAT A4




Рисунок Г.1 - Типовая схема подключения изделия БК-01

Где: 3Г – синхронизирующий генератор;

PU1, PU2 – источники питания;

Rн – нагрузка;

R1 – ограничительный резистор.

									ЛИСТ
						ТУ 6390-081-40039437-11			16
ИЗМ	Л	№Д	ЮКУМ	ПОДП	ДАТА]		10	
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	1 ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА
								ФОР	MAT A4

Приложение Д

Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях

№	Обозначение НТД,	Номер пункта ТУ,
Π/Π	на который дана ссылка	в котором дана ссылка
1.	ГОСТ 15150-69	Вводная часть; 1.6.2; 4.1; 4.2
2.	ГОСТ 21194-87	п.2.1.2; 2.3.1
3.	ГОСТ 15.009-91	п.2.2.3
4.	ГОСТ 20.57.406-81	п.3.1.1; 3.5.1; 3.5.2; 3.5.3; 3.5.4
5.	ГОСТ 8.051-81	п.3.2.1

							ЛИСТ		
						ТУ 6390-081-40039437-11			17
ИЗМ	Л	№Д	(ОКУМ	ПОДП	ДАТА				1 /
ИНВ	ИНВ № ПОДЛ			ПОДП И ДАТА		ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И ДАТА	
								ФОР	MAT A4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	I	Номера листо	в (страниц	(i)	Всего		Входящий		
					листов		номер		
Изм.	изме-	заме-	новых	аннули-	(стра-	$N_{\overline{0}}$	сопрово-	Подпись	Дата
	ненных	ненных		рован-	ниц) в	документа	дительно-		
				ных	доку-		го доку-		
					менте		мента и		
							дата		

						ТУ 6390-081-40039437-07			ЛИСТ
									18
ИЗМ	Л	№Д	ОКУМ	ПОДП	ДАТА		10		
ИНВ	ИНВ № ПОДЛ			ПОДП И ДАТА		ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА
								ФОР	MAT A4